

---

## SECURITE POUR L'EMPLOI DES MACHINES OUTILS

Précautions à prendre pour l'utilisation des :

- perceuses
- touret à meuler
- meuleuses portatives

## PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L'UTILISATION DES PERÇEUSES

Outre les précautions citées si-dessous, il vous est rappelé que pour l'utilisation d'une perceuse, il est nécessaire de :

- respecter la vitesse de rotation adaptée au travail à effectuer
- n'utilisez que des forets bien affûtés
- ne pas démonter les carters de protection.



En complément :

**NE MAINTENEZ JAMAIS LES PIÈCES A LA MAIN, elles risquent d'être entraînées.**




Utilisez l'étau de la machine ou bloquez la pièce .

Exemple :




**NE PORTEZ PAS DE VÊTEMENTS FLOTTANTS, CRAVATE,  
CHEVEUX LONGS NON PROTÉGÉS,  
tout ce qui pend risque d'être pris.**

Portez une coiffe  
si nécessaire






**UTILISEZ UN PINCEAU POUR RETIRER  
LES COPEAUX**



**PORTEZ DES LUNETTES POUR LE  
NETTOYAGE A L'AIR COMPRIME,  
risque de projections dans les yeux**



## PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L'UTILISATION DES TOURETS A MEULER



### Avant de meuler :

S'assurer que tous les dispositifs de sécurité sont bien en place : carters, écrans, support de pièce, capture des poussières.

Le jeu entre la meule et le support de pièce ne doit pas excéder 3 mm.


### Pendant le meulage :

- . port de lunettes obligatoire
- . utiliser des étaux à main pour le maintien des petites pièces
- . ne pas forcer sur la meule, exercer une pression normale
- . attaquer doucement à chaque mise en route

**SI LE TOURET A MEULER SE MET A VIBRER :  
ARRETER IMMEDIATEMENT**

## PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L'UTILISATION DES MEULEUSES PORTATIVES

Pour toutes les opérations de meulage et de tronçonnage le port des lunettes est obligatoire



- . Positionner un écran pour protéger les autres personnes des étincelles
- . Porter des gants et maintenir fermement la meuleuse à deux mains
- . Eloigner les matières inflammables (diluant, teinture, etc...)
- . Ne jamais poser la meule :
  - avant l'arrêt complet
  - en équilibre instable
- . Ne pas utiliser de disque ayant reçu un choc ou ébréché